РАСЦЕНКИ ТИПОВЫХ СЛУЧАЕВ РЕМОНТА ИНСТРУМЕНТА

НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ ДЛЯ РЕЗКИ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

Вид неисправности	Мероприятия по ремонту	Ориентировочная стоимость ремонта (с учетом затрат на работу), руб.							
		НС-32	НС-45	НС-70	НС-100	НС-120	НСТ-38	НСТ-40	НСТ-55
–	Диагностика неисправностей	194,06	232,88	310,50	465,75	465,75	310,50	388,13	465,75
Износ/ поломка собачки	Замена собачки	760,68	811,94	858,02	911,21	911,21	893,21	858,02	911,21
Износ/поломка храповика	Замена храповика	724,58	1026,74	1061,84	1061,84	1061,84	1061,84	1061,84	1061,84
Износ/поломка храпового механизма	Замена храповика, собачки и пружин	1035,59	1204,22	1416,86	1389,32	1389,32	1371,32	1416,86	1389,32
Износ/поломка зубьев на подвижном лезвии	Замена подвижного лезвия	738,92	1178,87	2058,62	2410,52	2762,42	1530,77	1618,67	2058,65
Износ/поломка храпового механизма или износ/поломка зубьев на подвижном лезвии	Замена храповика, собачки, пружин и подвижного лезвия	1137,98	1908,02	2516,03	3324,77	3676,67	2427,02	2478,77	3089,30
Выработка зубьев и режущих кромок обоих лезвий	Замена обоих лезвий	1366,67	2110,37	3686,69	4221,77	4749,62	2818,67	–	–
	Замена 1-го сменного лезвия	–	–	–	–	–	–	1186,11	1362,06
	Замена 2-х сменных лезвий	–	–	–	–	–	–	2058,62	2410,52
	Заточка режущей кромки лезвий (в случае, если износ устраним)	1040,18	1201,64	1363,10	1605,29	1686,02	1201,64	1363,10	1605,29
Повреждение или поломка рукоятки. Не срабатывает фиксатор	Замена рукоятки	–	1098,25	1376,95	1509,11	1509,11	1376,95	1402,70	1509,11
	Ремонт рукоятки	–	878,72	1137,20	1242,30	1242,30	1137,20	1137,20	1242,30
Порваны резиновые ручки	Замена резиновой ручки	–	464,69	594,14	632,54	632,54	594,14	594,14	632,54

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССА И НОЖНИЦЫ

Вид неисправности	Мероприятия по ремонту	Ориентировочная стоимость ремонта (с учетом затрат на работу), руб.					
		ПГР-70, ПГРс-70	ПГР-120, ПГРс-120	ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-240, ПГРс-150 (СИП), НГР-40, НГР-53	ПГРс-240у, НГР-20, НГР-30 СИП	ПГРс-400у	ПГП-300
–	Диагностика неисправностей	194,06	232,88	310,50	465,75	543,38	388,125
Техническое обслуживание	Замена колец штока и плунжера, замена масла, очистка каналов от загрязнений	1124,93	1134,68	1164,68	1164,68	1638,08	1233,675
Износ/поломка рабочей головы	Замена рабочей головы	706,07	688,07	781,07	1975,07	3455,60	781,065
Течь масла из под рабочей головы	Замена колец штока	681,53	792,26	822,26	792,26	1043,72	822,26
	Замена штока и уплотнительных колец	805,46	935,99	1004,99	1162,79	2405,18	1004,99
Течь масла из под плунжера	Замена плунжерных колец	762,26	872,99	902,99	872,99	1205,18	932,985
Отсутствие необходимого давления, перепускание клапанов, неправильная регулировка/ неработоспособность клапана АСД	Регулировка/ремонт клапанов и АСД	1040,18	1040,18	1040,18	1040,18	1443,83	1040,175
	Замена АСД	1216,73	1216,73	1216,73	1216,73	1416,53	
	Замена соединительной муфты БРС	–	–	–	–	–	909,795
Течь шланга РВД	Замена шланга РВД	–	–	–	–	–	610,335
Износ/поломка подвижного лезвия	Замена подвижного лезвия	–	–	874,07	775,07	–	–
Износ/поломка откидного лезвия	Замена откидного лезвия	–	–	3275,27	2275,07	–	–

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЙ В СТАЛЬНЫХ ЛИСТАХ

Вид неисправности	Мероприятия по ремонту	Ориентировочная стоимость ремонта (с учетом затрат на работу), руб.	
		ПГПО-60	ПГРО-60
–	Диагностика неисправностей	388,13	310,50
Техническое обслуживание	Замена колец штока головы и плунжера помпы, замена масла, очистка каналов от загрязнений	1233,68	1164,68
Течь масла из под штока рабочей головы	Замена колец штока	852,26	852,26
Отсутствие необходимого давления. Шток рабочей головы не возвращается в исходное положение. Не сбрасывается давление.	Замена соединительной муфты БРС	909,80	
	Регулировка/ремонт клапанов помпы	1040,18	1040,18
Течь масла из соединения корпус–рабочая голова	Замена уплотнительных колец соединения.		852,26
Течь масла из под плунжера помпы	Замена плунжерных колец помпы	932,99	902,99
Деформация заднего стопорного кольца рабочей головы	Замена заднего стопорного кольца рабочей головы	636,53	–
Течь шланга РВД	Замена шланга РВД	610,34	–

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШИН

Вид неисправности	Мероприятия по ремонту	Ориентировочная стоимость ремонта (с учетом затрат на работу), руб.		
		ШД-95	ШР-150	ШГ-150
–	Диагностика неисправностей	543,38	543,38	543,38
Техническое обслуживание	Замена колец штока, очистка каналов от загрязнений	1058,72	1058,72	1058,72
Рваный рез, затягивание, заминание шины. Износ режущих кромок ножей.	Заточка режущих кромок ножей	–	2810,00	–
Сорвана резьба/разбиты отверстия гайки пуансона	Замена гайки пуансона	664,34	–	–
Продавлено пуансоном посадочное отверстие в штоке, износ штока	Замена штока	1608,62	–	–
Постоянная течь масла из цилиндра, задиры внутри цилиндра	Замена цилидра	–	–	2678,72
Течь масла из под пуансона и гайки	Замена уплотнительных колец штока	962,99	962,99	962,99
Пуансон не возвращается в исходное положение. Не сбрасывается давление.	Замена возвратной пружины	990,53	990,53	990,53
	Замена соединительной муфты БРС	829,07	829,07	829,07

ПОМПЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Вид неисправности	Мероприятия по ремонту	Ориентировочная стоимость ремонта (с учетом затрат на работу), руб.	
		ПМН-700	ПМР-700
–	Диагностика неисправностей	388,13	388,13
Техническое обслуживание	Замена колец плунжера, замена масла, очистка каналов от загрязнений	1269,95	1269,95
Течь масла из под плунжера помпы	Замена плунжерных колец	932,99	932,99
Помпа не создает давление. Шток подключенного инструмента не возвращается в исходное положение (не сброшено давление)	Замена соединительной муфты БРС	748,34	748,34
Течь шланга РВД	Замена РВД	838,34	838,34
Сломаны/отсутствуют пружины педали	Замена/установка пружин педали	592,61	–

ПОМПЫ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Вид неисправности	Мероприятия по ремонту	Ориентировочная стоимость ремонта (с учетом затрат на работу), руб.	
		ПМЭ-710-1	ПМЭ-700
–	Диагностика неисправностей	931,50	931,50
Техническое обслуживание	Замена масла, очистка каналов от загрязнений	3392,48	3301,13
Шток подключенного инструмента не возвращается в исходное положение, не сбрасывается давление	Замена соединительной муфты БРС	829,07	829,07
Двигатель не запускается/двигатель вращается медленнее, чем должен	Замена педали	1380,80	3345,83
	Замена конденсатора	1461,53	5765,18
	Замена щеток ротора	–	726,53
	Замена ротора	–	3345,83
	Замена двигателя	4935,53	5765,18
Отсутствие необходимого давления, давление сбрасывается очень медленно, перепускание клапанов, неправильная регулировка/неработоспособность клапана АСД	Ремонт клапанов распределителя и регулировка АСД	1928,21	1928,21
	Замена шестерни привода гидравлического насоса	–	1890,38
	Замена распределителя	4547,99	4947,99
Манометр не работает или выдает неправильные показания	Замена манометра	1686,53	1767,26
Течь шланга РВД	Замена РВД	838,34	829,07